热强钢用氩弧焊
与油设备等，也可
用来焊接30CrMnSi铸钢
焊接电流极性