注意事项

位的油污、锈蚀等污物确实清理干净，以免影响焊接质量。

3、控制焊缝坡口长度约在5-25mm之间。

485

570