0.5%的Mo，提高了高温下焊缝金属的强度，并

EN ISO -

常出大锅炉、加压力容器

A204和A302Gr.A级板

保护气体

100%CO_2（纯度须大于99.

注意事项

1、焊接母

顶热，焊后进行620±1

℃热处

熔敷金属化学成份(wt%)

.03	≥	≥0.20	≥0.50	≥0.20	AWS标准	0.12	1.25	0.80